

Prüfbericht WESSLING AG
Lyss, den 10.06.2020

Übersicht

Probe Nr.	20-066914-01	20-066914-02	20-066922-01
Eingangsdatum	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020
Bezeichnung	Reservoir Bisiger	Hydrant Nr. 30	Pumpwerk Römerstrasse
Probenart	Trinkwasser	Trinkwasser	Trinkwasser
Probenahme	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020
Zeit	08:10		07:50
Probenahme durch	EWA Energie Wasser Aarberg AG	EWA Energie Wasser Aarberg AG	EWA Energie Wasser Aarberg AG
Entnahmetemperatur	10.7 °C		13.6 °C
Untersuchungsbeginn	05.05.2020	05.05.2020	05.05.2020
Untersuchungsende	13.05.2020	13.05.2020	14.05.2020

Rückstände und Kontaminanten – Mikroschadstoffe

Chlorthalonil- SYN507900	µg/l	0.039	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M11 (SYN548581)	µg/l	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M4 (R471811)	µg/l	0.45	0.1 (HW)	0.39	0.1 (HW)	0.27	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M9 (R611968)	µg/l	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Chlorthalonil-M12 (R417888)	µg/l	0.15	0.1 (HW)	0.089	0.1 (HW)	<0.025	0.1 (HW)
Bewertung (Chemie):		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht		Die gemessenen Werte erfüllen die gesetzlichen Vorgaben nicht	